

ir33/ir33 DIN**CAREL**

I Vi ringraziamo per la scelta fatta, sicuri che sarete soddisfatti del vostro acquisto.

Codici opzioni

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
IRTRRE5000	telecom. infrarossi small	PSOPZKEY00	chiave di program. parametri con batterie 12 V
IROPZDSP00	interfaccia display remoto	PSOPZKEYAO	chiave di program. parametri con alim. esterno 230 Vac
IR00RG0000	display ripetitore remoto	IROPZKEY00	chiave di program. param. memoria estesa con batterie 12 V
IROPZ485S0	interf. RS485 scheda seriale con riconoscimento automatico della polarità +/-	PSOPZKEYAO	chiave di program. param. memoria estesa con alim. est. 230 Vac
IROPZSER30	scheda opzionale interfaccia seriale (RS485), display ripetitore e chiave (solto per il modello DIN)	IROPZSER30	serial interface option board (RS485), repeater display and key recognition of the polarity +/-
PSOPZPRG00	kit programm. chiave	PSTCON0*B0	cavi di conness. display ripetitore (*: 1= 1.5 m; 3= 3 m; 5= 5 m)

Visualizzazione

ir33/ir33 DIN monta un display con LED a tre cifre per le temperature e icone luminose per la visualizzazione degli stati di funzionamento. Può essere collegato, tramite l'opportuna interfaccia, un ulteriore display visualizzatore, utilizzabile per esempio per la lettura della terza sonda.

Impostazioni del set point (valore di temperatura desiderata)

Per visualizzare o impostare il set point procedere come segue:

- 1) premere il tasto "Set" per più di 1 secondo per visualizzare il set point;
- 2) incrementare o decrementare il valore del set point, rispettivamente, con i tasti "▲ aux" e "▼ aux" fino a raggiungere il valore desiderato;
- 3) premere di nuovo il tasto "Set" per confermare il nuovo valore.

Ripristino allarmi a reset manuale

E' possibile resettare tutti gli allarmi a ripristino manuale premendo insieme i tasti "Prg" e "▲ aux" per più di 5 s.

Sbrinamento manuale

Oltre allo sbrinamento automatico è possibile attivare uno sbrinamento manuale, se esistono le condizioni di temperatura, premendo il tasto "▼ aux" per 5 s.

Funzione HACCP

ir33/ir33 DIN è conforme alle normative HACCP in quanto permette il monitoraggio della temperatura del cibo conservato. Allarme "HA" = **superamento soglia massima**: vengono memorizzati fino a tre eventi HA (HA1, HA2) rispettivamente dal più recente (HA) al più vecchio (HA2) e una segnalazione HAn che visualizza il numero di eventi HA intervenuti. Allarme "HF" = **mancata tensione per più di 1 minuto e superamento soglia massima AH**: vengono memorizzati fino a tre eventi HF (HF1, HF2, HF2) rispettivamente dal più recente (HF) al più vecchio (HF2) e una segnalazione HFn che visualizza il numero di eventi HF intervenuti.

Settaggio allarme HA/HF: parametro AH (soglia di alta temp.); Ad e Hd (Ad + Hd = ritardo allarme HACCP).

Visualizzazione dei dettagli: premere il tasto "Set" per accedere ai parametri HA o HF e scorrire con i tasti "▲ aux" e "▼ aux". **Cancellazione allarmi HACCP**: premere in qualsiasi momento per più di 5 s dall'interno del menu il tasto "▼ aux" e "Set", un messaggio "res" indicherà l'avvenuta cancellazione dell'allarme attivo. Per cancellare anche gli allarmi memorizzati premere per 5 s la combinazione di questi tre tasti: "▼ aux" + "Set" + "▲ aux".

Ciclo continuo

Per attivare la funzione di ciclo continuo premere contemporaneamente i tasti "▲ aux" o "▼ aux" per più di 5 s. Durante tutto il funzionamento in ciclo continuo, il compressore continuerà a funzionare e si fermerà per time-out ciclo o per raggiungimento della temperatura minima prevista (AL = soglia di allarme di minima temperatura). **Settaggio ciclo continuo**: parametro "cc" (durata ciclo continuo); "cc" = 0 mai attivo; parametro "c6" (esclusione allarme dopo ciclo continuo); esclude o ritarda l'allarme di bassa al termine del ciclo continuo.

Procedura di impostazione dei parametri di default

Per impostare i parametri di default del controllo si procede in questo modo:

- * Se "Hdn" = 0: 1: togliere tensione allo strumento; 2: ridare tensione allo strumento tenendo premuto il tasto "Prg" fino alla comparsa del messaggio "Std" sul display.
- Nota: i valori di default vengono impostati solo per i parametri visibili (C e F). Per maggiori dettagli vedere la tabella Riepilogo parametri di funzionamento.
- * Se "Hdn" < 0: 1: togliere tensione allo strumento; 2: ridare tensione allo strumento tenendo premuto il tasto "Prg" fino alla comparsa del valore 0; 3: selezionare il set di parametri di Default, tra 0 e "Hdn" che si vuole impostare per mezzo dei tasti "▲ aux" e "▼ aux"; 4: premere il tasto "Prg" fino alla comparsa del messaggio "Std" sul display.

Assegnazione automatica indirizzo seriale

È una particolare procedura che permette, attraverso un applicativo installato su un PC, di impostare e gestire in maniera molto semplice gli indirizzi di tutti gli strumenti (che prevedono tale funzione) connessi alla rete CAREL.

La procedura da seguire è molto semplice:

1: Attraverso l'applicativo remoto si attiva la procedura di "Definizione rete"; l'applicativo inizia a inviare alla rete CAREL un particolare messaggio (<ADR>) contenente l'indirizzo di rete; 2: Premendo il pulsante "mode" su uno strumento connesso alla rete, esso riconosce il messaggio inviato dall'applicativo remoto, autoimposta il proprio indirizzo al valore richiesto e invia un messaggio di conferma all'applicativo contenente codice macchina e revisione firmware (messaggio 'V'). Al riconoscimento del messaggio inviato dall'applicativo remoto, lo strumento visualizza per 5 s il messaggio 'Add' sul display, seguito dal valore dell'indirizzo seriale assegnato; 3: L'applicativo, una volta ricevuto il messaggio di conferma da una delle macchine connesse alla rete, salva le informazioni ricevute nel proprio database, incrementa l'indirizzo seriale e ricomincia a inviare il messaggio '<ADR>'; 4: A questo punto è possibile ripetere la procedura dal punto 2 su un'altra macchina connessa alla rete, fino a definire gli indirizzi di tutta la rete. **Nota**: una volta conclusa l'operazione di assegnazione dell'indirizzo su uno strumento, per ragioni di sicurezza, viene inibita sullo stesso per 1 minuto durante il quale non sarà possibile riassegnare allo strumento un indirizzo diverso.

Accesso ai parametri di configurazione (tipo C)

- 1) Premendo contemporaneamente i tasti "Prg" e "Set" per più di 5 s, sul display comparirà "00" (richiesta della password).
- 2) Con i tasti "▲ aux" o "▼ aux" visualizzare il numero "22" (password di accesso ai parametri).
- 3) Confermare con il tasto "Set".

4) Sul display compare il primo parametro "C" modificabile.

Accesso ai parametri di configurazione (tipo F)

- 1) Premere il tasto "Prg" per più di 5 s (in caso di allarme tacitare prima il buzer), sul display compare il primo parametro "F" modificabile.

Modifica dei parametri

Dopo aver visualizzato il parametro, sia esso di tipo "C" o di tipo "F", si procede nel seguente modo:

- 1) Con i tasti "▼ aux" o "▲ aux" scorrire i parametri fino a raggiungere quello da modificare, lo scorrimento è accompagnato dall'accensione di una icona sul display che rappresenta la categoria di appartenenza del parametro.
- 2) In alternativa, premere il tasto "Prg" per visualizzare un menu che permette di raggiungere velocemente la famiglia di parametri da modificare.
- 3) Scorrere il menu con i tasti "▲ aux" o "▼ aux" compaiono sul display i codici delle varie categorie di param. (vedi tab. Riepilogo parametri di funzionamento) accompagnati dall'accensione della relativa icona sul display (se presente).
- 4) Una volta raggiunta la categoria desiderata premere "Set" per ritrovarsi direttamente sul primo param. della categoria scelta (nel caso non vi sia alcun parametro visibile, la pressione del tasto "Set" non avrà alcun effetto).
- 5) A questo punto è possibile continuare a consultare i param. o tornare al menu "Categorie" con il tasto "Prg".
- 6) Premere "Set" per visualizzare il valore associato al parametro.
- 7) Incrementare o decrementare il valore rispettivamente con i tasti "▲ aux" o "▼ aux".
- 8) Premere "Set" per memorizzare temporaneamente il nuovo valore e tornare alla visualizzazione del parametro.
- 9) Ripetere le operazioni dal punto 1 o dal punto 2.
- 10) Se il parametro è dotato di sottoparametri premere "set" per visualizzare il primo sottoparametro.
- 11) Premere i tasti "▲ aux" o "▼ aux" per visualizzare tutti i sottoparametri.
- 12) Premere "Set" per visualizzare il valore associato.
- 13) Incrementare o decrementare il valore rispettivamente con i tasti "▲ aux" o "▼ aux".
- 14) Premere "Set" per memorizzare temporaneamente il nuovo valore e tornare alla visualizzazione del codice del sottoparametro.
- 15) Premere "Prg" per ritornare alla visualizzazione del parametro padre.

Memorizzazione dei nuovi valori assegnati ai parametri

Per memorizzare definitivamente i nuovi valori dei parametri modificati premere il tasto "Prg" per più di 5 s, uscendo così dalla procedura di modifica dei parametri. È possibile annullare tutte le modifiche ai parametri, memorizzate temporaneamente in RAM, e tornare in "funzionamento normale" non premendo nessun tasto per 60 s, lasciando quindi scadere la sessione di modifica dei parametri per time out. Nel caso venga tolta tensione allo strumento prima della pressione del tasto "Prg", tutte le modifiche fatte ai parametri e temporaneamente memorizzate saranno perse.

Accesso diretto ai parametri tramite la selezione della categoria

È possibile accedere ai parametri di configurazione, oltre al modo già descritto, anche tramite la categoria (vedi icone e abbreviazioni nella tabella sottostante) secondo la lista a display in corrispondenza del nome e dell'icona corrispondente. Per accedere direttamente alla selezione dei parametri raggruppati per categoria premere il tasto "Prg" e "aux", e per modificare il parametro premere "Set", "aux" / "▼ aux" ...

Categoria	Parametri	Scritta	Icona	Categoria	Parametri	Scritta	Icona
Parametri sonda	/	'Pro'	⌚	Parametri ventole	F	'Fn'	⌚
Parametri regolazione	r	'CIL'	⌚	Parametri H configuration	CnF		AUX
Parametri compressore	c	'CMP'	⌚	Parametri HACCP	H HACCP	'HcP'	HACCP
Parametri sbrinamento	d	'dEF'	⌚	Parametri RTC	rtc	'rtc'	⌚
Parametri allarmi	A	'ALM'	⌚				

Configurazione Sonde (A2.../A5*)

Nella serie ir33/ir33 DIN questi parametri permettono di configurare la modalità di funzionamento delle sonde: 0 = sonda assente; 1 = sonda prodotto (utilizzata per sola visualizzazione); 2 = sonda sbrinamento; 3 = sonda condensazione; 4 = sonda antifreeze.

*: Questo parametro è relativo alla sonda 5 che è presente solo nel modello DIN

Configurazione ingresso digitale (A4, A5)

Nella serie ir33/ir33 DIN questi param. e il modello di controllo utilizzato, definiscono il significato dell'ingresso digitale: 0 = ingresso non attivo; 1 = allarme esterno immediato normalmente chiuso: aperto = allarme; 2 = allarme esterno ritardato normalmente chiuso; 3 = abilitazione sbrinamento da contatto esterno: aperto = disabilitato (è possibile collegare un contatto esterno all'ingresso multifunzione per abilitare o inibire lo sbrinamento); 4 = inizio sbrinamento in chiusura del contatto esterno; 5 = switch porta con spegnimento di compressore e ventole: aperto = porta aperta; 6 = ON/OFF remoto: chiuso = ON; 7 = switch porta: chiuso = tenda abbassata; 8 = ingresso pressostato di bassa pressione per pump-down: aperto = bassa pressione; 9 = switch porta con spegnimento delle sole ventole: aperto = porta aperta; 10 = funzionamento direct/reverse: aperto = direct; 11 = sensore di luce; 12 = attivazione uscita AUX1 (se configurata con il parametro H1 e H5 nel modello DIN); apertura = disattivazione; 13 = switch porta con OFF di compress. e ventole con luce non gestita; 14 = sitch porta con OFF ventole con luce non gestita

Configurazione uscite relé AUX1 (H1) e AUX2 (H5 solo nel modello DIN)

Stabilisce se il relé (presente solamente se previsto dal modello) è usato come uscita ausiliaria (es. ventola antipanenne o altro attuatore ON/OFF), come uscita di allarme, come uscita luce, come attuatore di defrost per l'evaporatore ausiliario, come comando per la valvola di pump-down o come uscita per la ventola condensatore. 0 = uscita di allarme: normalmente eccitato; il relé si disiscetta al verificarsi di un allarme; 1 = uscita di allarme: normalmente disiscettato; il relé si eccita al verificarsi di un allarme; 2 = uscita ausiliaria; 3 = uscita luce; 4 = uscita compressore ritardato; 8 = uscita ausiliaria con spegnimento in OFF; 9 = uscita luce con spegnimento in OFF; 10 = uscita disabilitata; 11 = uscita reverse in regolazione con zona neutra; 12 = uscita gradino secondo compressore e rotazione.

Avvertenza: la modalità H1=0 è utile per segnalare lo stato di allarme anche in caso di assenza di alimentazione.

Data e giorno per evento di defrost (parametri td1...td8)

0 = nessun evento; 1...7 = lunedì...domenica; 8 = da lunedì a venerdì; 9 = da lunedì a sabato; 10 = da sabato a domenica; 11 = tutti i giorni.

(GB) Thank you for having chosen this product. We trust you will be satisfied with your purchase.

Option codes

CODE	DESCRIPTION	CODE	DESCRIPTION
IRTRRE5000	small infrared remote	PSOPZKEY00	parameter program key with 12 V batteries
IROPZDSP00	remote display interface	PSOPZKEYAO	parameter program key with ext. 230 Vac power supply
IR00RG0000	remote repeater display	IROPZKEY00	param. program key, extended memory with 12 V batteries
IROPZ485S0	RS485 serial board	PSOPZKEYAO	param. program key, extended memory with 12 V batteries
IROPZSER30	interf. RS485 optional	IROPZSER30	serial interface option board (RS485), repeater display and key (only for DIN model)
PSOPZPRG00	programming key kit	PSTCON0*B0	repeater display conn. cables (*: 1= 1.5 m; 3= 3 m; 5= 5 m)

Display

ir33/ir33 DIN features a three LED digits display terminal to display temperature and luminous icons to display operating status. An additional display can be connected to ir33/ir33 DIN controller, via a suitable interface; for example to display the reading of a third probe.

Setting the set point (desired temperature value)

To display or set the set point, proceed as follows:

- 1) press the "Set" button for more than 1 second to display the set point;
- 2) increase or decrease the value of the set point, using the "▲ aux" and "▼ aux" respectively, until reaching the desired value;
- 3) press the "Set" button again to confirm the new value.

Alarms with manual reset

The alarms with manual reset can be reset by pressing the "Prg" and "▲ aux" for more than 5 s.

Manual defrost

D Wir bedanken uns für Ihre Wahl, denn wir sind sicher, dass sie begeistert sein werden.

Codes

CODE	BESCHREIBUNG	CODE	BESCHREIBUNG
IRTR5000	IR Fernbedienung small	PSOPZKEY00	Parameterprogrammerschlüssel mit Batterien 12 V
IROPZDSP00	Remote Display	PSOPZKEYA0	Parameterprogrammerschlüssel mit 230 Vac
IR00RG0000	Remote Repeater Display	IROPZKEYE00	Parameterprogrammerschlüssel erweiterter Speicher mit Batterien 12 V
IROPZ485S0	Schnittstellenplatine mit automatischer Erkennung	PSOPZKEYA0	Parameterprogrammerschlüssel erweiterter Speicher mit ext. Schnittstellenplatine mit automatischer Erkennung ROPZSER30
PSOPZPRG00	Programmierschlüssel-Kit	PSTCON0B0	Anschlusskabel für Repeater Display (*: 1= 1.5 m; 3= 3 m; 5= 5 m)

Display

iR3/iR33 DIN arbeitet mit einem eingebauten LED Display mit 3 Anzeigen für die Temperatur und Betriebsmodi. Um die Messwerte eines dritten Fühlers abzulesen, kann die Steuerung mit einem zusätzlichen Display verbunden werden.

Einstellung des Sollwertes (gewünschte Temperatur)

Zur Anzeige oder Einstellung des Sollwertes:
1) die Taste "Set" für länger als 1 Sekunde drücken, um den Sollwert anzuzeigen;

2) den Sollwert mit den Pfeiltasten "↑" und "↓" bis zum gewünschten Wert erhöhen oder vermindern;

3) erneut die Taste "Set" drücken, um den neuen Wert zu bestätigen.

Alarme mit manuellem Reset

Alle Alarne mit manuellem Reset können durch gleichzeitiges Drücken der Tasten "Prog" und "Aux" für länger als 5 Sekunden rückgesetzt werden.

Manuelle Abtäufung

Neben der automatischen Abtäufung kann, falls es die Temperaturbedingungen zulassen, auch die manuelle Abtäufung ausgeführt werden: dazu die Taste "↓" für 5 Sekunden drücken.

HACCP function

iR3/iR33 DIN erfüllt die HACCP Vorschriften zur Überwachung der Nahrungsmittelkonservierungstemperaturen.

Alarm "HA": Überschreitung der Höchstschwelle: es werden auch bis zu drei HA Ereignisse aufgezeichnet (HA, HA1, HA2 - vom jüngsten HA bis zum ältesten HA2), sowie eine Han Meldung, welche die Anzahl der eingetragenen HA Ereignisse angibt.

Alarm "HF": Stromausfall für länger als 1 Minute und Überschreitung der Höchstschwelle AH: es werden auch bis zu drei HF Ereignisse aufgezeichnet (HF, HF1, HF2 - vom jüngsten HF bis zum ältesten HF2), sowie eine HFn Meldung, welche die Anzahl der eingetretenen HF Ereignisse angibt.

Einstellung der HA/HF Alarme: Parameter AH (Übertemperaturschwelle); Ad und Htd (Ad + Htd = Verzögerung der HACCP Alarne). **Anzeige der Details:** die Taste "Set" drücken, um auf die Parameter HA oder HF zuzugreifen; mit den Pfeiltasten "↑" oder "↓" ablaufen. **Löschen der HACCP Alarme:** für 5 Sekunden im Menü unter "Set" "↓" und "Set" drücken: die Meldung "res" bestätigt die erfolgte Lösung des aktiven Alarms. Um auch die anderen gespeicherten Alarne zu löschen, für 5 Sekunden die Tastenkombination "↓" + "Set" + "Aux" drücken.

Dauerbetrieb

Um den Dauerbetrieb zu aktivieren, gleichzeitig die Tasten "↑" oder "↓" für länger als 5 Sekunden drücken.

Für die gesamte Dauer des Dauerbetriebs arbeitet der Verdichter weiter und stoppt wegen Time-out des Dauerbetriebs oder durch Erreichen der vorgesehenen Mindesttemperatur (AL = Alarmschwelle Mindesttemperatur). **Einstellung des Dauerbetriebs:** Parameter "cc" (Dauer des Dauerbetriebs): "cc" = 0 nie aktiv; Parameter "cd" (Alarmausschluss nach Dauerbetrieb): der Untertemperaturlampe wird am Ende des Dauerbetriebs ausgeschlossen oder verzögert.

Einstellung der Defaultparameter

Zur Einstellung der Defaultparameter:

• Bei "Hdn" < 0: 1: Die Spannung ab trennen. 2: Das Gerät wieder unter Spannung setzen, dabei die Taste "Prog" bis zur Anzeige der Meldung "Std" auf dem Display gedrückt halten.

N.B.: die Defaultwerte werden nur für die sichtbaren Parameter eingestellt (C und F). Für weitere Details siehe die Übersichtstabelle der Betriebsparameter.

• Bei "Hdn" < 0: 1: Die Spannung ab trennen. 2: Das Gerät wieder unter Spannung setzen, dabei die Taste "Prog" bis zur Anzeige des Wertes gedrückt halten 0. 3: Den gewünschten Defaultparametersollwert zwischen 0 und "Hdn" mithilfe der Tasten "↑" und "↓" einstellen. 4: Die Taste "Prog" drücken, bis die Meldung "Std" auf dem Display erscheint.

Automatische Zuweisung der seriellen Adresse

Ein spezifisches PC-Anwendungsprogramm sorgt für eine einfache Konfiguration und Verwaltung der Adressen aller CAREL Netzwerkgeräte, die diese Funktion unterstützen. Das Verfahren ist sehr einfach:

1: Über das Remote Anwendungsprogramm wird das Verfahren der „Netzwerkdefinition“ aktiviert; das Program sendet eine spezifische Nachricht (<ADR>) mit der Netzwerkkadresse an das CAREL-Netzwerk; 2: Drückt man die Taste "Prog" auf dem vernetzten Gerät, erkennt dieses die von Remote Programm gesendete Meldung: es stellt die eigene Adresse auf den gewünschten Wert ein und sendet dem Programm eine Bestätigung mit dem Gerätencode und der Firmware-Version (Nachricht "V"). Bei Erkennung der vom Remote Programm gesendeten Nachricht zeigt das Gerät für 5 Sekunden die Meldung "Add auf seinem Display an, gefolgt von der zugewiesenen NetzwerkkAdresse;

3: Das Anwendungsprogramm speichert nach Eingang der Bestätigung seitens der vernetzten Geräte die erhaltenen Informationen in seiner Datenbank, inkrementiert die Netzwerkkadresse und sendet erneut die Nachricht <ADR>;

4: Nun kann dasselbe Verfahren bei Punkt 2 an einem anderen Netzwerkgerät bis zur Festlegung aller Netzwerkkadressen fortgesetzt werden. N.B.: Nach der Zuweisung einer NetzwerkkAdresse ist auf demselben Gerät aus Sicherheitsgründen für 1 Minute kein andere Zuweisung möglich.

Zugang zu den Konfigurationsparametern (C)

1) Drückt man gleichzeitig die Tasten "Prog" und "Set" für länger als 5 Sekunden, erscheint auf dem Display "00" (für die Passwortabfrage);

2) Mit den Tasten "↑" oder "↓" wird die Nummer "22" eingegeben (Parameterzugriffspasswort).

3) Mit der Taste "Set" bestätigen.

4) Auf dem Display erscheint der erste änderbare Parameter "C".

Zugang zu den Konfigurationsparametern (F)

1) Die Taste "Prog" für länger als 5 Sekunden drücken (im Alarmfall muss zuerst der Summer abgestellt werden); auf dem Display erscheint der erste änderbare Parameter "F".

Parameteränderung

Nach der Anzeige der C- oder F-Parameter:

1) Mit den Tasten "↓" oder "↑" die Parameter ablaufen, bis der zu ändernde Parameter erreicht ist; beim Ablauen leuchtet auf dem Display eine LED zur Anzeige der zugehörigen Parameterkategorie auf.

2) Alternativ dazu die Taste "Prog" drücken, um das Menü für den Schnellzugriff auf die zu ändernde Parametergruppe anzuzeigen.

3) Läuft man das Menü mit den Tasten "↑" und "↓" ab, erscheinen auf dem Display die Codes der verschiedenen Parameterkategorien (siehe Übersichtstabelle der Betriebsparameter); auf dem Display leuchtet gleichzeitig die entsprechende LED auf (falls vorhanden).

4) Nach Erreichen der gewünschten Kategorie die Taste "Set" drücken, um direkt den ersten Parameter der entsprechenden Kategorie anzuwählen (ist kein sichtbarer Parameter vorhanden, hat der Druck der Taste "Set" keine Wirkung).

5) Nun können die Parameter abgerufen werden; mit der Taste "Prog" kehrt man zum Menü „Kategorien“ zurück.

6) Die Taste "Set" drücken, um den Parameterwert anzusehen.

7) Den Wert mit den Tasten "↑" oder "↓" erhöhen oder vermindern.

8) Die Taste "Set" drücken, um den neuen Wert vorübergehend zu speichern und zur Parameteranzeige zurückzukehren.

9) Die Schritte ab Punkt 1 oder 2 wiederholen.

10) Besitz der Parameter Unterparameter: die Taste "Set" drücken, um den ersten Unterparameter anzuzeigen.

11) Die Tasten "↑" oder "↓" drücken, um alle Unterparameter abzulaufen.

12) Die Taste "Set" drücken, um die zugewiesenen Werte anzuzeigen.

13) Die Werte mit den Tasten "↑" oder "↓" erhöhen oder vermindern.

14) Set" drücken, um die neuen Werte vorübergehend zu speichern und zur Anzeige der Unterparametercodes zurückzukehren.

15) "Prog" drücken, um zur Parameteranzeige zurückzukehren.

Speichern der neuen Parameterwerte

Für die endgültige Speicherung der neuen Parameterwerte die Taste "Prog" für länger als 5 Sekunden drücken; dadurch verlässt man gleichzeitig das Verfahren zur Parameteränderung. Um die Änderungen, die vorübergehend im RAM gespeichert sind, zu annullieren und zum „Normalbetrieb“ zurückzukehren, für 60 Sekunden lang keine Taste drücken (Verlassen wegen Time-out). Wird vor dem Drücken der Taste "Prog" die Versorgungsspannung abgetrennt, gehen alle angebrachten und vorübergehend gespeicherten Parameteränderungen verloren.

Direktzugriff auf die Parameter durch die Wahl der Kategorie

Auf die Konfigurationsparameter kann auch durch die Wahl der Kategorie zugegriffen werden (siehe Icons und Kurzbezeichnungen in der nachstehenden Tabelle). Um direkt zur Wahl der Parameterkategorien zu gelangen, die Tasten "Prog", "F", "J", "J/" und "J/" drücken; zur Änderung des Parameters die Tasten "Set", "↑", "↓", "↓" drücken...

Kategorie	Parameter	Bezeichnung	Icon	Kategorie	Parameter	Bezeichnung	Icon
Fühlparameter	/	'Pro'	∅	Lüfterparameter	F	'Fan'	∅
Regelparameter	r	'CIL'	∅	Konfigurationsparameter	H	'CnF'	AUX
Verdichterparameter	c	'CMP'	∅	Konfiguration			
Abtauparameter	d	'dEF'	∅	HACCP Parameter	H	'HACCP'	'HcP'
Alarmparameter	A	'ALM'	▲	RTC Parameter	rtc	'rtc'	∅

Führerkonfiguration (/A2.../A5*)

In der Serie iR3/iR33 DIN wird mit diesen Parametern der Betriebsmodus der Führer konfiguriert:

0 = Führer nicht vorhanden; 1 = Produktführer (nur für die Anzeige); 2 = Abtauführer; 3 = Kondensationsführer;

4 = Frostschutzfahrer... Dieser Parameter bezieht sich auf den Führer 5, der nur auf dem Modell DIN vorhanden ist.

Konfiguration des digitalen Einganges (A4, A5)

In der Serie iR3/iR33 DIN liegen dieser Parameter und das Modell der Steuerung die Bedeutung des digitalen Einganges fest: 0 = Eingang nicht aktiv; 1 = unmittelbarer externer Alarm, normalerweise geschlossen; offen = Alarm; 2 = verzögerner externer Alarm, normalerweise geschlossen; 3 = Aktivierung der Abtäufung über externen Kontakt; offen = deaktiviert (ein externer Kontakt kann an den Multifunktionseingang angeschlossen werden, um die Abtäufung zu aktivieren oder zu sperren); 4 = Beginn der Abtäufung bei Schließen des externen Kontaktes; 5 = Türschalter mit Verdichter- und Lüfter-Stopp; offen = Tür offen; 6 = Fern-Ein/AUS: geschlossen = Ein; 7 = Rollorschalter: geschlossen = Rollo heruntergelassen; 8 = Niederdruckwärmetauscher-Eingang für Pumpdown: offen = Niederdruk; 9 = Türschalter mit Lüfter-Stopp: offen = Tür offen; 10 = Direct/Reverse: offen = Direct; 11 = Lüschensor; 12 = Aktivierung Ausgang AUX1 (falls mit dem Parameter H1 und H5 im Modell DIN konfiguriert): Offnung = Deaktivierung; 13 = Türschalter mit Verdichter- und Lüfter-Stopp mit Licht nicht gesteuert; 14 = Türschalter mit Lüfter-Stopp mit Licht nicht gesteuert.

Konfiguration der Hilfsausgänge AUX1 (H1) und AUX2 (H5 nur im Modell DIN)

Legt fest, ob das vierte Relais (nur wenn vom Modell vorgesehen) als Hilfsausgang (z. B. Antibeschlaglüfter oder Ein/Aus-Stellglied), als Alarmausgang, Lichtausgang, Abtaufunkt für den zusätzlichen Verdampfer, als Steuerung für das Pumpdown-Ventil oder als Ausgang für den Kondensatorventilator verarbeitet wird. 0 = Alarmausgang: normalerweise angezogen; das Relais fällt ab, sobald ein Alarm auslöst; 1 = Alarmausgang: normalerweise abgefahren; das Relais zieht an, sobald ein Alarm auslöst; 2 = Hilfsausgang; 3 = Lichtausgang; 4 = Abtaufunkt des zusätzlichen Verdampfers; 5 = Ausgang Pumpdown-Ventil; 6 = Ausgang Kondensatorventilator; 7 = Ausgang Verdichterverzögerung; 8 = Hilfsausgang mit Abschalten per AUS; 9 = Lichtausgang mit Abschalten per AUS; 10 = deaktivierter Ausgang; 11 = Reverse-Ausgang mit Totzonenregelung; 12 = Stufenausgang zweiter Verdichter; 13 = Stufenausgang zweiter Verdichter mit Rotation. Hinweis: Der Modus H1=0 meldet den Alarmzustand auch bei Stromausfall.

Datum und Tage der Abtäufungen (Parameter td1...td8)

0 = keine Abtäufung; 1...7= Montag...Sonntag; 8 = von Montag bis Freitag; 9 = von Montag bis Samstag; 10 = von Samstag bis Sonntag; 11 = alle Tage.

CAREL S.p.A.

Via dell'Industria, 11 - 35020 Brugine - Padova (Italy)
Tel. (+39) 0499716611 - Fax (+39) 0499716600
http://www.carel.com - e-mail: carel@carel.com

ES Les agradecemos por la elección efectuada, estamos seguros que quedarán satisfechos de su compra.

Códigos opciones

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
IRTR5000	telecom. infrarrojos small	PSOPZKEY00	lave de programación parámetros con baterías 12 V
IROPZDSP00	interface display remoto	PSOPZKEYAO	lave de programación parámetros con alimentador externo 230 Vac
IR00RG0000	Remote Repeater	IROPZKEYV00	lave de programación parámetros memoria extendida con baterías 12 V
IROPZ485S0	Inter. tarjeta serial RS485	IROPZKEYAD	lave de programación parámetros memoria extendida con alimentador 230 Vac
	con reconoci. autom.	IROPZSER30	Tarjeta opcional interfase serial (RS485), display repetidor y llave sólo para el modelo DIN
PSOPZPRG00	kit llave de programación	PSTCON0B0	cables de conexión display repetidor (*: 1= 1.5 m; 3= 3 m; 5= 5 m)

Visualización